




















# Guía Técnica de Nomenclatura de Hilos – UTECSA

Nombre Técnico	Abreviatura	Imagen
Macho NPT	<b>MP</b>	 <p style="text-align: center;">NPTF Macho Sólido (MP)</p>
Hembra NPT	<b>FP</b>	 <p style="text-align: center;">NPTF or NPSF Hembra sólida (FP)</p>
Hembra NPT Giratorio	<b>NPSM</b>	 <p style="text-align: center;"><b>NPSM</b> Cuerda hembra (FPX)</p>

Nombre Técnico	Abreviatura	Imagen
Macho BSP Paralelo	<b>MBSP</b>	 <p>Macho BSPP (MBSPP)</p>
Hembra BSP Paralelo Giratorio	<b>FBSPX</b>	 <p>Hembra BSPOR (FBSPORX)</p>
Hembra BSP Paralelo O'ring Giratorio	<b>FBSPORX</b>	 <p>BSPOR Hembra (FBSPORX)</p>
Macho BSP Cónico	<b>MBSPT</b>	 <p>Macho BSPT (MBSPT)</p>

Nombre Técnico	Abreviatura	Imagen
Hembra BSP Cónico	<b>FBSPT</b>	 <p>Hembra BSPT</p>
Macho SAE O-Ring Boss	<b>MB</b>	 <p>O-Ring Boss Macho (MB, MBX)</p> <p>O-Ring Boss Macho</p>
Hembra SAE O-Ring Boss	<b>FB</b>	 <p>O-Ring Boss Hembra (FB)</p> <p>O-Ring Boss</p>
Macho JIC 37°	<b>MJ</b>	 <p>Macho JIC 37° (MJ, MJLN)</p>

Nombre Técnico	Abreviatura	Imagen
Hembra JIC 37°	<b>FJ</b>	
Hembra JIC 37° Giratorio	<b>FJX</b>	 <p>Hembra Giratoria JIC 37° (FJX)</p>
Macho ORFS (O-Ring Face Seal)	<b>MFOR</b>	 <p>Macho (MFFOR)</p>
Hembra ORFS	<b>FFOR</b>	 <p>Hembra (FFORX)</p>

Nombre Técnico	Abreviatura	Imagen
Macho Métrico paralelo	<b>MM</b>	 <p><b>Macho DIN Cónico 24°, 2353 (MDL/MDH)</b></p>
Hembra Métrico Paralelo	<b>FM</b>	 <p><b>Hembra DIN Cónico 24°, con O-Ring (FDLORX/FDHORX)</b></p>
Macho JIS (Mitsubishi-Japon)	<b>MJIS-MK (BSP)</b>	 <p><b>Macho (MJIS, MK)</b></p>
Hembra JIS Giratorio (Mitsubishi-Japon)	<b>FJIS-FKX (BSP)</b>	 <p><b>Hembra (FJIS, FKX)</b></p>